

## Galleria Vittoria



### **Messa in sicurezza e restauro delle facciate della Galleria Vittoria fronte occidentale e fronte orientale**

L'intervento è finalizzato ad eliminare lo stato di pericolo determinato dal possibile distacco di materiali da entrambi i fronti della galleria della Vittoria e dell'adiacente muro di sostegno su via Cesario Console.

Nelle fasi di progettazione sono state definite le attività di conservazione, recupero e restauro dei paramenti murari e decorativi presenti improntati al criterio del minimo intervento, con la finalità di assicurare la più ampia compatibilità con le tecniche ed i materiali già esistenti.

Il restauro delle balaustre e dei paramenti murari prospicienti la via Cesario Console consentirà il recupero della fruibilità di un'area, attualmente interdetta per motivi di sicurezza, la cui percorribilità assume un carattere strategico in quanto essa rappresenta il principale collegamento pedonale tra l'area del Molosiglio e piazza Plebiscito.